





	Stávající konstrukce
	Bourané konstrukce
	Nové zdivo nosné (keramické dutinové)
	Nové zdivo příčkové (ker. dutinové, zázemi a WC - plynosil. tvárnice)
	Železobeton
	Teplá izolace

$\pm 0,000 = 428,30 \text{ m.n.m. (Bpv)}$
Veškeré rozměry ověřit na místě!

Rekonstrukce objektu MKS Domažlice - změna dispozic a stavební úpravy v objektu a úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ v MKS, úprava narúženého řešení hygienického zařízení a dílčí úprav silnoproudu v MKS

NAVRHL Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Václav Matějka Ing. arch. Martin Březina	ZAKÁZKA Rekonstrukce objektu MKS v Domažlicích stavební úpravy pro provedení stavby pro objednatel Město Domažlice se sídlem Domažlice, náměstí Míru č.1		MEPRO s.r.o. architektonický atelier nám. Před baterií 912/6 162 00 Praha 6	
SCHVÁLIL Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA	OBSAH	DATUM	ČERVEN 2016	
DŮCH DOKUMENTACE MĚŘITKO 1 : 100	PŮDORYS BALKON	ARCH. ČÍSLO 13- 06/16		05
KÓTOVÁNO V mm				