

6.

2

3


4

ZOBRAZENÍ KLEŠTINOVÉHO SYSTÉMU
- zobrazený systém v půdorysu je součástí zaklopení stropnic nad zobrazeným podlažím. Kleštinový systém je uložen nad horní pásnici stropnic.

Stavebně konstrukční řešení představeného kovového pláště včetně nosného a kotveního systému není součástí a ani předmětem této projektové dokumentace.

	ZMĚNA	datum
	DETAILY	30.4.2014

Vzhledem k charakteru stavebních prací (obnova, rekonstrukce) je nutno všechny rozhodující rozměry oměřit na místě a všechny vkládané prvky upravit podle skutečnosti.



+/-0,000=428,50 m.n.m. (Bpv)

Toto dílo je autorským dílem a duševním vlastnictvím Ing. Martina Jelínka, ČSČ. Kopírování a rozmazování nesmí být provedeno bez jeho souhlasu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. a jeho novelizací!

"Dostavba Pivovaru"

Kulturní centrum Domažlice

NAVRHL Ing. M. Jelínek, ČSČ. Ing. R. Jelínek Ing. Z. Dobias	ZAKÁZKA "Dostavba Pivovaru" Kulturní centrum Domažlice ul. Komenského č.p.10, Tynské předměstí, Domažlice	SCHVÁLIL Dipl. Ing. arch. I. Březina

DRUH DOKUMENTACE DPS	STUPĚŇ PROVEDENÍ STAVBY
MĚŘÍTKO 1:50	OBSAH 2.N.P. - JIŽNÍ KŘÍDLA
KÓTOVÁNÍ mm	PŮDORYS

Konstrukční část

MEPRO s.r.o. inženýrský atelier ul. Přel. Interní 912/3 352 01 Praha 6	Kutná Hora - Praha ul. Přel. Interní 912/3 352 01 Praha 6
---	---

DATUM leden 2017	ARCHIVNÍ ČÍSLO 01 - 01/17
---------------------	------------------------------