



Obr. 1 – Pohled na východní průčelí bývalé dívčí školy z místní komunikace ulice Prokopa Velikého



Obr. 2 – Odpadávající omítka z parapetní římsy věžičky – chybějící oplechování



Obr. 3 – Silně poškozená podokapní římsa věžičky, odlupující se štukové prvky



Obr. 4 – Nesoudržná a odlupující se omítka štítové atiky, silně poškozená oblouková atika štítu rizalitu – chybějící klempířské oplechování





Obr. 5 – Poškozené a chybějící části štukatérských prvků okenních šambrán a nadokenních říms ve 3. NP



Obr. 6 – Poškozené a chybějící části štukatérských prvků nadokenních říms a parapetního pásu ve 2. NP





Obr. 7 – Odpadávající štukové prvky kordonové římsy mezi 1. a 2. nadzemním podlaží



Obr. 8 – Silně poškozená kordonová římsa nad původním vstupem do školy



Obr. 9 – Pohled na římsu nad kamenným soklem – před původním vstupem do budovy odpadávání omítky až na cihlu



Obr. 10 – Na konci budovy na východní straně – silně poškozená plastická bosáž způsobená vztlínající vlhkostí