

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 20.10.2023

Vážení,

Žádám Vás o dodatečné informace k výše uvedenému výběrovému řízení:

- Plánovaná úprava zařízení výtahu 76247 je podstatnou změnou dle čl. 4.1a) normy ČSN 27 4011 (2018) a dle této normy (čl. 6.1) by současně s požadovanou změnou měla být také odstraněna všechna významná nebezpečí s vysokou prioritní úrovní rizika dle ČSN EN 81-80 na zařízení výtahu. V praxi to znamená provést na zařízení výtahu inspekční prohlídku a do cenové nabídky, kromě plánované úpravy zařízení, nacenit také řešení alespoň vysokých a středních rizik uvedených v inspekční zprávě. Bohužel nemáme k dispozici aktuální inspekční zprávu tohoto výtahu, abychom měli přehled rizik výtahu provedený autorizovanou osobou. Odpovědnost za zmíněné povinnosti má provozovatel výtahu. Prosím tedy o odpověď, zda provozovatel výtahu požaduje pouze řešení instalace nového nástupiště výtahu a po ukončení prací proběhne zkouška se soupisem zbývajících provozních rizik výtahu nebo se nejprve provede inspekční prohlídka a cenová nabídka bude zahrnovat i řešení popsanych rizik v inspekční zprávě, jak požaduje norma ČSN 27 4011?
- Výrobcem v podstatě celého zařízení výtahu 766247 je společnost IGV Group Milano, na kterou byl v loňském roce vyhlášen konkurz. Bude tedy velice problematické (pokud vůbec možné) zajistit náhradu šachetních dveří do nové stanice tak, aby byly kompatibilní s ovládáním stávajících klecových dveří výtahu. Pokud se náhradu šachetních dveří podaří sehnat, bude mít pravděpodobně pohledově jiný design a odstín barvy – bude taková změna přípustná?
- Ze stejného důvodu jako v předchozím bodě bude problém zajistit náhradu ukazatele polohy klece (displeje) do nové stanice – bude nutné mít na novém nástupišti ukazatel polohy klece?
- Stejně tak budou obtížně dostupné ovladače - nebude vadit, když na novém nástupišti bude jiný design tlačítka přivolávače než ve stávajících stanicích?

Odpověď:

- 1) Položka výkazu výměr č. „135 Úprava výtahu (zřízení nástupní stanice), kompletní dodávka“ je tedy včetně všech dokladů a revizí potřebných pro řádné užívání díla. Stávající výtah je plně funkční se všemi platnými revizemi, bez závad.
- 2) Záměna za jiný design a barevný odstín je možná.
- 3) V případě, že nebude jiné řešení, tak je možné bez ukazatele směr.
- 4) Jiný design tlačítka je možný.

Domažlice 20.10.2023

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku