

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „PASEČNICE STARÁ HUŤ - ZPOMALENÍ ODTOKU Z ÚZEMÍ - VÝSTAVBA MVN A TŮNĚ“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 14.11.2024:

Dobrý den,

na základě pochůzky na místě stavby žádám o vysvětlení:

1) v rozpočtu položka č.11 určuje množství 3400m³ na stavbu tělesa hráze, dle výkresu C2-2 je místo zemníku určeno ze $\frac{3}{4}$ své velikosti v zátopě a v tělese hráze. Zemník má aktuálně plochu cca 2000m³ – tedy při odečtení 0,3m stržení ornice a drnu bude potřeba vytvořit celoplošný výkop o průměrné hloubce 2m .

Pokud vezmeme v úvahu i výkres C3 a D2 a celkově svažité terén v ploše zátopy, výkopy zeminy VHODNÉ PRO HRÁZ budou minimální. Polovina plochy zátopy dříve zalesněný a kamenitý terén , kde se předpokládá vrstva min. 0,8m jako zemina nevhodná pro hráz.

Tedy z projektové dokumentace a z reálného stávajícího terénu není soulad kubatur a materiálu VHODNÉHO PRO HRÁZ nebude dostatek.

Při výkopu 2 metrů do hloubky v ploše zemníku bude odkopáváno již pod úroveň budoucího dna.

Zároveň zemní zasahuje i do plochy tělesa hráze, kde bude nutné na stávající niveletu přidávat v nejnižším bodě až 3,5m výšky materiálu.

Žádáme tedy o určení místa zemníku kde bude možné těžít potřebné množství materiálu pro tvorbu tělesa hráze a nebude ležet v ploše zátopy a hráze, zároveň s ohledem na položku č.8 , kdy je vodorovné přemístění počítáno pouze do vzdálenosti 1000m.

2) Projektová dokumentace určuje přístup na stavbu po pozemku 481/1, zde je v nejužším místě průjezd 2,5m , což je pro pohyb těžké techniky nedostačující. Zároveň jsou na přístupové komunikaci stromy.

Žádáme o určení a vyznačení způsobu přístupu těžké techniky na stavbu.

Odpověď:

Podaná připomínka s množstvím zeminy vhodné k provedení hutněného tělesa hráze je správná. Při výpočtu bilance zeminy došlo k chybě - chybí odečtení nevhodné zeminy, (převážně zemina prorostlá kořeny po odstranění stromového a keřového porostu, zvodnělá vrstva v části zátopy a pod). Zároveň na dotčeném pozemku není prostor pro dostatečný zemník.

Investor nemá v dosahu stavby ve svém vlastnictví pozemek, kde je možno vytěžit chybějící konstrukční zeminu. Dodavatel musí ocenit kompletní dodávku chybějící konstrukční zeminy včetně dopravy do tělesa hráze. Zohledněno v aktualizovaném příloženém VV.

Klasifikace a vlastnosti vhodné konstrukční zeminy je stanovena normou ČSN 75 2410 malé vodní nádrže a je nutno dodržet podmínky dané v *Předběžném geologickém a geotechnickém průzkumu na p.č. 538/4 KN ku Pasečnice k účelům navrhované výstavby MVN- Pasečnice – Stará Huť – z.č. 138-22- červen 2022* (viz příloha).

Přístup těžké techniky je zajištěn od obce Česká Kubice – znázornění viz příloha.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín lhůty pro podání nabídek stanovený na **18.11.2024 do 08:00** a stanovuje nový termín lhůty pro podání nabídek na **06.12.2024 do 08:00**.

Domažlice 18.11.2024

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku