# DETAILY

## ODVODNĚNÍ RUBU 1:10




## LETOPOČET 1:10




**Poznámka:**
Pod výsem s letopočtem je snížené krytí výztuže. Výztuž bude opatřena epoxidovým nátěrem s přesahem min. 100mm za okraj výsu.

## ZÁBRADLÍ NA ZDI 1:10




## ZÁBRADLÍ NA LÁVCE 1:10




## PROSTUP ROURY KANALIAZCE DŘEKEM ZÍDKY 1:20




## TĚSNĚNÍ SPÁRY DILATAČNÍ SPÁRY MEZI ZÍDKOU A LÁVKOU 1:5




## TĚSNĚNÍ SPÁRY DILATAČNÍ SPÁRY MEZI ZÍDKAMI 1:5




**Investor:**
**město Domažlice**
**Náměstí Míru 1**
**344 20 Domažlice**
**IČO: 00253316, DIČ: CZ00253316**

# D

# PDPS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zodp. projektant:** Ing. David Mlčák | **Kontroloval:** Ing. Milan Sedlák | **Zhotovitel dokumentace:** MIDAKON | |
| **Vypracoval:** Ing. David Mlčák | | Na Návsi 18/4, Brno, 620 00<br>IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677<br>email:midakon@midakon.cz | |
| **Investor:** město Domažlice | | | |
| **Místo:** Havlovice | **Stupeň:** PDPS | **Datum:** 05/2024 | **Počet A4:** 4 A4 |
| **Akce:** Rekonstrukce lávky ev.č.L-01 Havlovice | | | **Měřítko:** 1:20,10,5 / **Paré:** |
| **Objekt:** SO 201 - Lávka L-01 | | | **Číslo zakázky:** 2409 |
| **Název:** DETAILY | | | **Č. výkresu:** D.1.2.8 |