

Akce	: Náhrada oken nám. Míru 40,	
	Domažlice - st. 187/1	
Stupeň PD	: PSP (Pasport stavby) + návrh	5. 2024

## SEZNAM PŘÍLOH SLOŽKY

A.	Průvodní zpráva	
B.	Souhrnná technická zpráva	
C.	Sítuační výkresy	
	C.1	Situace širších vztahů 1/5000
	C.2	Situace KN 1/1000
	C.3	Situace zastavovací 1/200
D.	Dokumentace objektů	
D.1	Dokumentace stavebního objektu	
	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
	D.1.1.1	Charakteristika pozic výplní
	D.1.1.2	Přehled pozic stavu
	D.1.1.3	Okno_pozice 004
	D.1.1.4	Okno_pozice 105.1
	D.1.1.5	Okno_pozice 005
	D.1.1.6	Okno_pozice 003
	D.1.1.7	Okno_pozice 008
	D.1.1.8	Okno_pozice 002
	D.1.1.9	Okno_pozice 105.2
	D.1.1.10	Okno_pozice 106
	D.1.1.11	Okno_pozice 100
	D.1.1.12	Okno_pozice 102
	D.1.1.13	Okno_pozice 104.1
	D.1.1.14	Okno_pozice 104.2
	D.1.1.15	Okno_pozice 104.3
	D.1.1.16	Okno_pozice 200.1
	D.1.1.17	Okno_pozice 200.2
	D.1.1.18	Okno_pozice 201.1
	D.1.1.19	Okno_pozice 201.2
	D.1.1.20	Okno_pozice 201.3
	D.1.1.21	Okno_pozice schodiště 2. np
	D.1.1.22	Okno_pozice 202.1
	D.1.1.23	Okno_pozice 202.2
	D.1.1.24	Okno_pozice 202.3
	D.1.1.25	Okno_pozice 205
	D.1.1.26	Okno_pozice 206
	D.1.1.27	Okno_pozice 207
	D.1.1.28	Okno_pozice 208
	D.1.1.29	Okno_pozice 209.1
	D.1.1.30	Okno_pozice 209.2
	D.1.1.31	Okno_pozice 301
	D.1.1.32	Okno_pozice 302-304
	D.1.1.33	Okno_pozice 305
	D.1.1.34	Okno_pozice schodiště 3.np
	D.1.1.35	Okno_pozice 401
	D.1.1.36	Okno_pozice 404
	D.1.1.37	Okno_pozice 406
	D.1.1.38	Okno_pozice 405
	D.1.1.39	Detail klíčky
E.	Dokladová část	
E.1	Vyjádření správců k existenci sítí	
E.2	Stanoviska dotčených orgánů	
E.3	Seznam pozemků	
E.4	Fotodokumentace stavu (jen digi forma)	
E.5	Průzkumy	